

Sejny, dn. 27 czerwca 2024 r.

OR.152.1.2024

Pani Dalicja Puzowska
osoba reprezentująca grupę podmiotów
wnoszących petycję

W odpowiedzi na petycję o podjęcie działań dotyczących drogi powiatowej nr 1162B na trasie Trakiszki – Kompocie w formie wyeliminowania niebezpieczeństwa w postaci dwóch zakrętów o kącie zbliżonym do 90 stopni i innych wskazanych w treści petycji, Zarząd Powiatu informuje:

W dniu 23 maja 2024r. dokonano wizji lokalnej w terenie wymienionej drogi powiatowej.

W terenie stwierdzono następujące fakty:

Pierwszy opisany w petycji łuk poziomy zlokalizowany jest w km ok. 1+940 drogi powiatowej. Szerokość pasa drogowego w tym miejscu wynosi ok. 15m. Jest to łuk o małym promieniu skrętu. Droga w tym miejscu przebiega w wykopie - prawa strona (wewnętrzna strona łuku) natomiast z lewej występuje leki nasyp. Wysoka przeciwskarpa wykopu znacząco ogranicza widoczność na drodze. Na górze skarpy rosną drzewa, a na skarpie luźne krzaki. Pobocze drogi porośnięte jest niską trawą. Drzewa nie mają wpływu na widoczność, natomiast krzaki w pewnym stopniu ograniczają widoczność. Z drogą powiatową (na końcu łuku poziomego) łączy się droga gminna, której połączenie występuje po wewnętrznej stronie łuku co powoduje, że widoczność z lewej strony jest mocno ograniczona.

Drugi łuk poziomy opisany w petycji zlokalizowany w km ok. 2+990 drogi powiatowej na wysokości zabudowań Kompocie 10. Droga na tym odcinku oznakowana jest znakami pionowymi ograniczającymi prędkość do 50 km/h. Z drogą powiatową (na początku łuku poziomego) łączy się droga gminna, której połączenie występuje po zewnętrznej stronie łuku co powoduje, że widoczność dla włączających się do ruchu jest zachowana. Po wewnętrznej stronie łuku rosną sosny z podciętymi gałęziami w związku z czym nie wpływają na widoczność. Pobocze drogi jest wykoszone nie występują trawy ograniczające widoczność. Zjazd do posesji Kompocie 10 z drogi powiatowej występuje po wewnętrznej stronie łuku co ogranicza widoczność przy włączaniu się do ruch. Szerokość pasa drogowego w tym miejscu wynosi ok. 12m.

Wnioski:

Droga powiatowa na całym odcinku posiada liczne zakręty i jest oznakowana znakami ostrzegawczymi o niebezpiecznych zakrętach.

W przypadku pierwszego miejsca (km ok. 1+940) w celu poprawy widoczności Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach dokona wycinki krzaków w pasie drogowym drogi powiatowej oraz ustawi lustro drogowe na skrzyżowaniu z drogą gminną. Dodatkowo można rozważyć ograniczenie prędkość na tym odcinku. Innym rozwiązaniem jest zmiana lokalizacji połączenia drogi gminnej co wiązałoby się z jej przebudową.

W przypadku drugiego miejsca (km ok. 2+990) gdzie już występuje ograniczenie prędkości, a w przestrzeni pasa drogowego nie występują przeszkody ograniczające widoczność bez korekty geometrycznej łuku poziomego nie można poprawić widoczności, jednak korekta geometryczna jest niemożliwa ponieważ blisko drogi występują zabudowania uniemożliwiające wykonanie takich działań.

Dołączone do wniosku zdjęcia nie oddają rzeczywistego stanu jaki jest obecnie na drodze ponieważ pochodzą ze strony internetowej street view i są datowane na rok 2012.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Starostwo Powiatowe w Sejnach	
Sekretariat	
Data wystania	28. CZE. 2024
Sposób przekazania przesyłki	
Nr. 3227/24	Podpis <i>[signature]</i>