


**PRZEGLĄD**  
**PODSTAWOWY OBIEKTU MOSTOWEGO**  
**NUMER 11/2022**

<u>Nazwa Zarządu Drogi:</u> <i><b>Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach</b></i>		
<u>Nazwa obiektu:</u> <i><b>Most betonowy w miejscowości Aleksiejówka</b></i>		
<u>Nr drogi:</u> <i><b>1177B</b></i>	<u>Kilometraż:</u> <i><b>7+493</b></i>	<u>JNI:</u> <i><b>01024274</b></i>

Fotografia – widok ogólny obiektu



**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / ~~PIĘCIOLETNIEJ~~\* NR 11/2022**

**– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ~~ROZSZERZONEGO~~\* OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI):	01024274				5	JAD: PZD w Sejnach						
2	Nr drogi:	1177B				6	Najbliższa miejscowość: Aleksiejówka						
3	Kilometraż:	7+493				7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka niezełgowna, Marycha						
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	beton zbrojony				8	Długość obiektu: 16,50 m						
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	PT	UT	WT	WB					3	nie		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	DA	RA	PA	NA					2	nie		
3	Nawierzchnia jezdni	DA	RA	NA	UA	WA				2	nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	UB	KB							3	nie		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	UB								3	nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	UB	KB	OB						2	nie		
7	Urządzenia odwadniające	WB	KS							2	nie		
8	Izolacja pomostu	CA								0	nie		
9	Konstrukcja pomostu	CB	OB	RB	KZ	KB				3	nie		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	OB								3	nie		
11	Łożyska												
12	Urządzenia dylatacyjne	DA	CA	RA						2	nie		
13	Przyczółki	CB	NB	OB	UB	WB	KB	RB		3	nie		
14	Filary												
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT								4	nie		

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	<i>nie</i>	
2. Ograniczenie nośności do . . . . . [Mg]	<i>nie</i>	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . [km/h]	<i>nie</i>	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . [cm]	<i>nie</i>	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . [cm]	<i>nie</i>	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . [cm]	<i>nie</i>	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . [cm]	<i>nie</i>	
8. Oznakowanie obiektu	<i>nie</i>	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	<i>nie</i>	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	<i>nie</i>	
11. Wykonanie prac porządkowych	<i>tak</i>	<i>I</i>
12. <b>Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:</b>	<i>tak</i>	

#### WNIOSKI / ZALECENIA:

*Wykonanie prac porządkowych*  
*Wykonanie izolacji oraz odwodnienia mostu*  
*Wykonanie nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach*  
*Wykonanie prac naprawczych belek podporęczowych i opaski wyniesionej*

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
<i>1. mgr inż. Marek Otrocki</i>	<i>SUW-117/89</i> <i>PDL/BD/1044/01</i>		<i>27.09.2022 r.</i>
<i>2. inż. Jarosław Niemkiewicz</i>			

#### Załączniki do protokołu *przeglądu rozszerzonego*:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
- ~~2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń~~
- ~~3. Protokół kontroli instalacji elektrycznej\*~~
- ~~4. Protokół kontroli instalacji odgromowej\*~~
- ~~5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej\*~~
- ~~6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*~~

\* – niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania *przeglądu rozszerzonego*



Numer ewidencyjny obiektu: <i>01024274</i>	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU</b> z dnia <i>27.09.2022</i>	Karta nr 1.1
---	---	--------------



Fot. 1. *Widok wzdłuż mostu od strony dołu rzeki.*



Fot. 2. *Widok dojazdu od strony m. Berżniki*